

Tabelle 1

| Allgemeine Informationen über die Rahmenbedingungen der Trinkwasserversorgung in Deutschland. (Informationen über Wasserversorgungsgebiete, in denen mehr als 1000 m ³ Wasser für den menschlichen Gebrauch pro Tag verteilt oder mehr als 5000 Personen versorgt werden.) | | | | | |
|--|------------------------------|---|--|-----------------------|--|
| 1.1.0 | Kategorie | TrinkwV_2_7: Gemäß Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) und für Wasserversorgungsgebiete > 2.7 m³/Tag. | | | |
| 1.1.1 | Mitgliedsstaat/Land | Thüringen | | | |
| 1.1.2 | Jahr | 2013 | | | |
| 1.2 | Gesamtbevölkerung in Mio. | 2.1636 | | | |
| 1.3 | Anzahl der WVG | 419 | | | |
| | 1.4.1 | 1.4.2 | | 1.4.3 | 1.4.4 |
| | Bezeichnung des WVG | Codes des WVG | | Versorgte Bevölkerung | Abgegebenes Wasservolumen in m ³ /Tag |
| | | ID | LAU2 | | |
| | VG 003 TB Möbisburg | DETH 051003 | Erfurt | 170 | 30 |
| | VG 003 HB Wöllnitz | DETH 053003 | Jena | 1047 | 120 |
| | VG 001 HB Prinzenschneise | DETH 055001 | Weimar | 4604 | 403 |
| | VG 001 Günterode/Glasehausen | DETH 061001 | Hohes Kreuz Glasehausen Heilbad Heiligenstadt | 1545 | 500 |
| | VG 002 Hohes Kreuz | DETH 061002 | Uder Rohrberg Schachtebich Burgwalde Freienhagen Hohes Kreuz Marth | 2347 | 250 |
| | VG 003 Rengelrode | DETH 061003 | Steinheuterode Heilbad Heiligenstadt | 657 | 80 |
| | VG 006 Uder | DETH 061006 | Uder | 2500 | 300 |
| | VG 007 Rustenfelde | DETH 061007 | Rustenfelde | 504 | 198 |
| | VG 008 Kirchgandern | DETH 061008 | Kirchgandern | 600 | 90 |
| | VG 009 Hessenau | DETH 061009 | Arenshausen Birkenfelde | 618 | 300 |
| | VG 010 Arenshausen | DETH 061010 | Arenshausen | 1026 | 110 |
| | VG 011 Hohengandern | DETH 061011 | Hohengandern | 560 | 70 |
| | VG 012 Gerbershausen | DETH 061012 | Gerbershausen | 684 | 140 |
| | VG 013 Schönhagen | DETH 061013 | Schönhagen | 141 | 36 |
| | VG 014 Lenterode | DETH 061014 | Lenterode | 297 | 130 |
| | VG 015 Röhrig | DETH 061015 | Röhrig | 256 | 65 |
| | VG 016 Bornhagen | DETH 061016 | Gerbershausen Bornhagen | 318 | 60 |
| | VG 017 Lindewerra | DETH 061017 | Lindewerra | 270 | 60 |
| | VG 018 Thalwenden | DETH 061018 | Thalwenden | 384 | 348 |
| | VG 019 Fretterode | DETH 061019 | Fretterode | 204 | 72 |
| | VG 020 Wahlhausen | DETH 061020 | Wahlhausen | 310 | 68 |
| | VG 021 Vatterode | DETH 061021 | Dietzenrode/Vatterode | 108 | 10 |
| | VG 022 Mackenrode | DETH 061022 | Mackenrode | 505 | 144 |
| | VG 023 Wüstheuterode | DETH 061023 | Wüstheuterode | 635 | 151 |
| | VG 024 Springmühle | DETH 061024 | Heilbad Heiligenstadt Lutter | 1298 | 180 |
| | VG 025 Fürstenhagen | DETH 061025 | Lutter | 68 | 48 |
| | VG 026 Martinfeld | DETH 061026 | Schimberg | 640 | 168 |
| | VG 027 Dieterode | DETH 061027 | Dieterode Eichstruth | 192 | 30 |
| | VG 028 Krombach | DETH 061028 | Krombach | 217 | 30 |
| | VG 029 Rüstungen | DETH 061029 | Schimberg | 278 | 30 |
| | VG 030 Weidenbach | DETH 061030 | Mackenrode | 137 | 75 |
| | VG 031 Schwobfeld | DETH 061031 | Sickerode Schwobfeld | 283 | 40 |

| | | | | |
|---|-------------|--|------|-----|
| VG 032 Asbach | DETH 061032 | Dietzenrode/Vatterode Asbach- Sickenberg | 160 | 150 |
| VG 033 Volkerode | DETH 061033 | Volkerode | 267 | 130 |
| VG 034 Wiesenfeld | DETH 061034 | Wiesenfeld | 255 | 60 |
| VG 035 Lehna | DETH 061035 | Schimberg | 77 | 30 |
| VG 036 Ershausen | DETH 061036 | Schimberg | 1196 | 534 |
| VG 037 Wilbich | DETH 061037 | Schimberg | 403 | 176 |
| VG 038 Pfaffschwende | DETH 061038 | Pfaffschwende | 386 | 144 |
| VG 039 Kella | DETH 061039 | Kella | 552 | 56 |
| VG 040 Geismar | DETH 061040 | Geismar | 984 | 110 |
| VG 041 Bebendorf | DETH 061041 | Geismar | 171 | 48 |
| VG 042 Großtöpfer | DETH 061042 | Geismar | 150 | 20 |
| VG 043 Reinholterode | DETH 061043 | Reinholterode Steinbach | 1402 | 218 |
| VG 044 Geisleden | DETH 061044 | Geisleden Heuthen Kreuzebra | 2754 | 960 |
| VG 045 Bernterode/HIG | DETH 061045 | Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | 265 | 930 |
| VG 047 Weißenborn | DETH 061047 | Bischofferode | 4375 | 420 |
| VG 048 Beinrode | DETH 061048 | Kallmerode | 20 | 10 |
| VG 050 Großbartloff | DETH 061050 | Großbartloff | 1009 | 83 |
| VG 051 Kefferhausen | DETH 061051 | Dingelstädt Kefferhausen | 803 | 115 |
| VG 053 Leinetal I | DETH 061053 | Leinefelde-Worbis | 3574 | 594 |
| VG 056 Gerterode | DETH 061056 | Deuna Gerterode | 1850 | 140 |
| VG 059 Großbodungen | DETH 061059 | Bischofferode | 1523 | 169 |
| VG 060 Niederorschel / Reifenstein / Rüdigershagen | DETH 061060 | Niederorschel Hausen Kleinbartloff | 4336 | 406 |
| VG 001 Heringen | DETH 062001 | Heringen/Helme | 2386 | 450 |
| VG 003 Herreden | DETH 062003 | Nordhausen | 591 | 50 |
| VG 005 Rehungen | DETH 062005 | Helbedündorf Sollstedt | 694 | 85 |
| VG 008 Kleinbodungen | DETH 062008 | Kleinbodungen Kraja | 682 | 140 |
| VG 010 Sülzhayn | DETH 062010 | Niedersachswerfen Ellrich | 1247 | 200 |
| VG 011 Niedersachswerfen | DETH 062011 | Harzungen Niedersachswerfen | 3633 | 850 |
| VG 013 Hamma | DETH 062013 | Heringen/Helme | 309 | 35 |
| VG 015 Uthleben | DETH 062015 | Heringen/Helme | 1179 | 110 |
| VG 014 Merkers-Dorndorf | DETH 063014 | Merkers- Kieselbach | 3992 | 525 |
| VG 015 Weißendietz | DETH 063015 | Tiefenort Frauensee | 1256 | 141 |
| VG 017 Bairoda | DETH 063017 | Bad Liebenstein | 278 | 34 |
| VG 020 Steinbach | DETH 063020 | Bad Liebenstein | 1265 | 145 |
| GWV Vacha - VG 031 Vacha | DETH 063031 | Vacha | 3666 | 440 |
| GWV Vacha - VG 032 Völkershausen | DETH 063032 | Vacha | 1483 | 146 |
| GWV Vacha - VG 033 Unterbreizbach | DETH 063033 | Unterbreizbach | 3778 | 394 |
| VG 040 Deicheroda | DETH 063040 | Unterbreizbach | 58 | 12 |
| VG 060 Stadtlengsfeld | DETH 063060 | Stadtlengsfeld Weilar | 2768 | 359 |
| VG 080 Gehaus | DETH 063080 | Stadtlengsfeld | 703 | 75 |
| VG 090 Oechsen | DETH 063090 | Oechsen | 669 | 140 |
| VG 111 Geisa-Buttlar | DETH 063111 | Buttlar Geisa | 2414 | 550 |
| VG 112 Geisa-Schleid | DETH 063113 | Geisa | 2604 | 285 |

| | | | Schleid | | |
|---------------------------------------|-------------|---|---------|-----|--|
| VG 125 GWV Eisenach-Süd-Sättelstädt | DETH 063125 | Wutha-Farnroda Hörselberg- Hainich | 1757 | 185 | |
| VG 130 Otzbach | DETH 063130 | Geisa | 135 | 9 | |
| VG 150 Geblar | DETH 063150 | Geisa | 53 | 5 | |
| VG 160 GWV Spahl-Geismar | DETH 063160 | Geisa | 994 | 164 | |
| VG 180 Ketten | DETH 063180 | Geisa | 241 | 30 | |
| VG 190 Walkes | DETH 063190 | Geisa | 53 | 6 | |
| VG 200 Motzlar | DETH 063200 | Schleid | 343 | 35 | |
| VG 210 Kranlucken | DETH 063210 | Schleid | 277 | 25 | |
| VG 220 Zitters | DETH 063220 | Schleid | 51 | 6 | |
| VG 230 Gerstengrund | DETH 063230 | Gerstengrund | 67 | 11 | |
| VG 240 Brunnhartshausen | DETH 063240 | Brunnhartshausen | 289 | 50 | |
| VG 260 Föhlritz | DETH 063260 | Brunnhartshausen | 83 | 10 | |
| VG 280 Andenhausen | DETH 063280 | Kaltennordheim | 231 | 25 | |
| VG 290 GWV Oberes Feldatal | DETH 063290 | Empfertshausen Kaltennordheim Diedorf/Rhön Zella/Rhön Neidhartshausen | 2443 | 470 | |
| VG 300 Klings | DETH 063300 | Kaltennordheim | 480 | 45 | |
| VG 310 Dermbach | DETH 063310 | Dermbach Wiesenthal | 4006 | 546 | |
| VG 335 Kaltennordheim | DETH 063335 | Kaltennordheim | 1705 | 295 | |
| VG 336 Kaltenlengsfeld | DETH 063336 | Kaltennordheim | 417 | 45 | |
| VG 340 Urnshausen | DETH 063340 | Urnshausen | 807 | 105 | |
| VG 401 Großburschla | DETH 063401 | Treffurt | 1138 | 130 | |
| VG 402 Treffurt | DETH 063402 | Treffurt | 2484 | 298 | |
| VG 403 Nazza-Hallungen | DETH 063403 | Hallungen Nazza | 879 | 84 | |
| VG 404 Ebenshausen-Frankenroda-Falken | DETH 063404 | Ebenshausen Frankenroda Treffurt | 1741 | 133 | |
| VG 405 Schnellmannshausen | DETH 063405 | Treffurt | 910 | 85 | |
| VG 406 Ifta | DETH 063406 | Ifta | 1275 | 123 | |
| VG 407 Mihla | DETH 063407 | Mihla Lauterbach | 3022 | 281 | |
| VG 408 Creuzburg | DETH 063408 | Creuzburg | 2953 | 235 | |
| VG 410 GWV Eisenach West | DETH 063410 | Krauthausen Eisenach | 2210 | 288 | |
| VG 411 Neustädt | DETH 063411 | Gerstungen | 2024 | 200 | |
| VG 412 Gerstungen | DETH 063412 | Gerstungen | 3300 | 775 | |
| VG 413 Großensee | DETH 063413 | Großensee | 215 | 18 | |
| VG 414 Dankmarshausen | DETH 063414 | Dankmarshausen | 1162 | 170 | |
| VG 416 Wolfsburg / Unkeroda | DETH 063416 | Wolfsburg- Unkeroda | 735 | 64 | |
| VG 417 Marksuhl | DETH 063417 | Marksuhl Ettenhausen a.d. Suhl | 2146 | 310 | |
| VG 418 Etterwinden | DETH 063418 | Moorgrund | 651 | 52 | |
| VG 419 Eckardtshausen | DETH 063419 | Marksuhl | 568 | 42 | |
| VG 421 Mosbach | DETH 063421 | Wutha-Farnroda | 1319 | 124 | |
| VG 422 Ruhla, oberer Ortsteil | DETH 063422 | Ruhla | 1934 | 255 | |
| VG 423 Ruhla - Thal - Kittelsthal | DETH 063423 | Ruhla | 3696 | 408 | |
| VG 424 Clausberg | DETH 063424 | Gerstungen | 75 | 15 | |
| VG 425 Bolleroda - Beuernfeld | DETH 063425 | Hörselberg- Hainich | 218 | 24 | |
| VG 426 Behringen | DETH 063426 | Hörselberg- Hainich | 3448 | 480 | |
| VG 427 Berka vor dem Hainich | DETH 063427 | Berka v. d. Hainich | 853 | 56 | |

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|------|-----|
| VG 428 Bischofroda | DETH 063428 | Bischofroda | 701 | 52 |
| VG 430 Wartburgleitung | DETH 063430 | Eisenach Marksuhl | 88 | 40 |
| VG 004 Kirchheilingen | DETH 064004 | Sundhausen Kirchheilingen | 1314 | 130 |
| VG 007 Wendehausen | DETH 064007 | Katharinenberg | 2638 | 329 |
| VG 008 Faulungen | DETH 064008 | Katharinenberg | 548 | 48 |
| VG 009 Hildebrandshausen | DETH 064009 | Katharinenberg | 408 | 45 |
| VG 010 Lengenfeld/Stein | DETH 064010 | Katharinenberg | 1348 | 177 |
| VG 011 Anrode | DETH 064011 | Anrode | 3243 | 220 |
| VG 012 Obermehler | DETH 064012 | Menteroda | 362 | 46 |
| VG 013 Körner Lochmühle | DETH 064013 | Obermehler Menteroda | 2480 | 340 |
| VG 014 HB Körner | DETH 064014 | Weinbergen Körner | 3686 | 340 |
| VG 015 Hohenbergen | DETH 064015 | Issersheilingen Schlotheim | 332 | 46 |
| VG 016 TB Am Schwimmbad Schlotheim | DETH 064016 | Schlotheim Obermehler | 1574 | 186 |
| VG 017 HB Schlotheim | DETH 064017 | Schlotheim Marolterode | 3901 | 454 |
| VG 207 Hainich Konserven | DETH 064207 | Niederdoria | 0 | 103 |
| VG 009 Udersleben | DETH 065009 | Bad Frankenhausen/Kyffhäuser | 776 | 67 |
| VG 011 Kyffhäuser | DETH 065011 | Steinthaleben | 15 | 25 |
| VG 012 Steinthaleben | DETH 065012 | Steinthaleben | 525 | 46 |
| VG 013 Göllingen | DETH 065013 | Seega Göllingen | 1379 | 140 |
| VG 014 Oberheldrungen | DETH 065014 | Oberheldrungen Hemleben | 831 | 80 |
| VG 015 Heldrungen | DETH 065015 | Hauteroda Oberheldrungen Heldrungen | 3442 | 442 |
| VG 016 Kleinroda / Donndorf | DETH 065016 | Donndorf Roßleben | 1526 | 150 |
| VG 017 Gehofen | DETH 065017 | Nausitz Gehofen | 983 | 77 |
| VG 018 Kaliwerk Roßleben | DETH 065018 | Kalbsrieth Heygendorf Mönchpiffel- Nikolausrieth Roßleben | 2775 | 750 |
| VG 019 Roßleben | DETH 065019 | Roßleben | 4948 | 905 |
| VG 020 Wiehe | DETH 065020 | Wiehe | 1895 | 332 |
| VG 021 Langenroda | DETH 065021 | Wiehe | 259 | 28 |
| VG 001 Frankenheim | DETH 066001 | Frankenheim/Rhön Bix | 1470 | 164 |
| VG 002 GWV Helmershausen | DETH 066002 | Rhönblick | 1553 | 183 |
| VG 003 Roßdorf | DETH 066003 | Roßdorf Hümpfershausen Schwallungen Rosa Friedelshausen | 3121 | 727 |
| VG 004 Metzels - Christes | DETH 066004 | Christes Metzels | 1391 | 141 |
| VG 005 Exdorf | DETH 066005 | Grabfeld | 383 | 43 |
| VG 006 Jüchsen | DETH 066006 | Grabfeld | 1539 | 176 |
| VG 007 Belrieth | DETH 066007 | Belrieth | 417 | 37 |
| VG 008 Ellingshausen | DETH 066008 | Ellingshausen | 280 | 104 |
| VG 009 Schwarza | DETH 066009 | Schwarza | 1403 | 186 |
| VG 013 Quelle Unterdörfer Wand | DETH 066013 | Steinbach- Hallenberg | 1100 | 110 |
| VG 014 Quelle Hermannsberg | DETH 066014 | Oberschönau | 300 | 26 |
| VG 015 Quelle Am Sportplatz | DETH 066015 | Oberschönau | 600 | 54 |
| VG 016 Quelle Mittelberg | DETH 066016 | Rotterode | 80 | 6 |

| | | | | |
|--|-------------|---|------|-----|
| VG 017 Steinbach-Hallenberg / Unterschönau | DETH 066017 | Unterschönau Steinbach- Hallenberg | 3900 | 353 |
| VG 018 Rotterode Qu Moosbach | DETH 066018 | Altersbach Rotterode | 1230 | 106 |
| VG 021 Asbach | DETH 066021 | Schmalkalden | 510 | 40 |
| VG 022 Struth-Helmershof | DETH 066022 | Floh-Seligenthal | 1276 | 140 |
| VG 023 Schnellbach | DETH 066023 | Floh-Seligenthal | 1060 | 130 |
| VG 024 Seligenthal | DETH 066024 | Floh-Seligenthal | 1600 | 245 |
| VG 025 Hohleborn | DETH 066025 | Floh-Seligenthal | 410 | 52 |
| VG 026 Trusetal - Gehegestollen | DETH 066026 | Breitungen/Werra Trusetal | 2650 | 235 |
| VG 028 Kleinschmalkalden - Mommelst.-Solmb. | DETH 066028 | Floh-Seligenthal | 1450 | 185 |
| VG 029 Brotterode | DETH 066029 | Trusetal | 2950 | 600 |
| VG 030 Trusetal - Qu Grumbach u. klaff. Wass. | DETH 066030 | Trusetal | 1000 | 85 |
| VG 031 Trusetal - Qu Laudenbach | DETH 066031 | Trusetal | 650 | 60 |
| VG 032 Heßles | DETH 066032 | Fambach | 390 | 48 |
| VG 033 Helmers | DETH 066033 | Schmalkalden | 216 | 25 |
| VG 034 Zillbach | DETH 066034 | Schwallungen | 500 | 50 |
| VG 036 Oepfershausen | DETH 066036 | Oepfershausen | 528 | 56 |
| VG 037 Wahns | DETH 066037 | Wahns | 498 | 44 |
| VG 039 Wallbachtal | DETH 066039 | Wallbach Rippershausen Walldorf | 3441 | 463 |
| VG 041 Unterkatz | DETH 066041 | Unterkatz | 437 | 43 |
| VG 042 Oberkatze | DETH 066042 | Oberkatze | 273 | 30 |
| VG 043 Aschenhausen | DETH 066043 | Aschenhausen | 192 | 19 |
| VG 044 Kaltensundheim | DETH 066044 | Kaltensundheim | 949 | 162 |
| VG 045 Mittelsdorf | DETH 066045 | Kaltenwestheim | 261 | 21 |
| VG 046 Kaltenwestheim | DETH 066046 | Kaltenwestheim | 765 | 73 |
| VG 047 Unterweid | DETH 066047 | Unterweid | 503 | 43 |
| VG 048 Oberweid - Alter Hochbehälter | DETH 066048 | Oberweid | 465 | 43 |
| VG 049 Oberweid - Anfallquelle | DETH 066049 | Oberweid | 120 | 9 |
| VG 050 Reichenhausen | DETH 066050 | Erbenhausen | 208 | 40 |
| VG 051 Erbenhausen | DETH 066051 | Erbenhausen | 218 | 22 |
| VG 052 Schafhausen | DETH 066052 | Erbenhausen | 211 | 23 |
| VG 053 Melpers | DETH 066053 | Melpers | 104 | 9 |
| VG 054 Bettenhausen | DETH 066054 | Rhönblick | 779 | 87 |
| VG 055 Seeba | DETH 066055 | Rhönblick | 132 | 22 |
| VG 056 Sülzfeld | DETH 066056 | Sülzfeld | 878 | 56 |
| VG 057 Hermannsfeld | DETH 066057 | Rhönblick | 931 | 123 |
| VG 059 Berkach | DETH 066059 | Grabfeld | 927 | 40 |
| VG 060 Bermbach | DETH 066060 | Steinbach- Hallenberg Viernau Bermbach | 3630 | 347 |
| VG 061 Obendorf | DETH 066061 | Grabfeld | 148 | 19 |
| VG 062 Geba | DETH 066062 | Rhönblick | 83 | 7 |
| VG 002 HB Crawinkel | DETH 067002 | Crawinkel | 1577 | 125 |
| VG 005 TWA Tambach | DETH 067005 | Tambach- Dietharz/Thür. Wald Georgenthal/Thür. Wald | 2200 | 310 |
| VG 006 Oswaldquelle | DETH 067006 | Tambach- Dietharz/Thür. Wald | 4069 | 507 |
| VG 007 HB Rotenberg | DETH 067007 | Tabarz/Thür. Wald | 4093 | 586 |
| VG 009 HB Schmerbach | DETH 067009 | Waltershausen | 700 | 74 |
| VG 010 HB Thielberg | DETH 067010 | Waltershausen | 1698 | 200 |

| | | | | |
|--|-------------|--|------|-----|
| VG 011 BB Schwarzhausen | DETH 067011 | Waltershausen | 785 | 90 |
| VG 012 HB Dittelsquelle | DETH 067012 | Ohrdruf | 3000 | 448 |
| VG 015 HB Spießberg Finsterbergen | DETH 067015 | Friedrichroda | 1370 | 250 |
| VG 016 HB Dachwig | DETH 067016 | Dachwig | 1637 | 360 |
| VG 017 HB Candelaber | DETH 067017 | Leinatal Friedrichroda | 2656 | 229 |
| VG 002 Hardisleben | DETH 068002 | Buttstädt Hardisleben | 1408 | 250 |
| VG 004 Burgwenden | DETH 068004 | Kölleda Beichlingen Großmonra Ostramondra Schillingstedt | 2425 | 666 |
| VG 006 Kölleda (Weimarische Straße) | DETH 068006 | Kölleda | 90 | 18 |
| VG 002 Ummerstadt | DETH 069002 | Ummerstadt | 532 | 59 |
| VG 003 Gleichamberg | DETH 069003 | Römhild | 1004 | 101 |
| VG 004 GWV Veilsdorf | DETH 069004 | Veilsdorf | 2283 | 345 |
| VG 005 GWV Harras HB | DETH 069005 | Eisfeld | 936 | 87 |
| VG 006 Goßmannsdorf | DETH 069006 | Veilsdorf | 462 | 34 |
| VG 007 Bürden | DETH 069007 | Hildburghausen | 235 | 22 |
| VG 009 Ebenhards | DETH 069009 | Hildburghausen | 250 | 20 |
| VG 010 Neuendambach | DETH 069010 | Hildburghausen | 54 | 6 |
| VG 011 Gerhardtsgereuth | DETH 069011 | Hildburghausen | 206 | 16 |
| VG 012 Tachbach | DETH 069012 | Themar | 114 | 8 |
| VG 013 Qu Pfaffengrund, Fischbach | DETH 069013 | Schleusingen | 129 | 10 |
| VG 014 HB Schleusingerneundorf | DETH 069014 | Nahetal-Waldau | 768 | 115 |
| VG 015 HB Silbach | DETH 069015 | Nahetal-Waldau | 65 | 15 |
| VG 016 GWV Waldau | DETH 069016 | Auengrund Nahetal-Waldau | 1724 | 172 |
| VG 018 HB Tiefenbach, Sachsenbrunn | DETH 069018 | Sachsenbrunn | 960 | 150 |
| VG 019 HB Großenbach, Sachsenbrunn | DETH 069019 | Sachsenbrunn | 850 | 142 |
| VG 020 HB Stelzner Berg | DETH 069020 | Eisfeld Sachsenbrunn | 433 | 52 |
| VG 021 Eisfeld | DETH 069021 | Eisfeld | 4130 | 560 |
| VG 022 Stelzen | DETH 069022 | Sachsenbrunn | 110 | 8 |
| VG 023 Saargrund | DETH 069023 | Sachsenbrunn | 374 | 18 |
| VG 025 HB Meisenanger, Fehrenbach | DETH 069025 | Masserberg | 893 | 77 |
| VG 026 Heubach, Mischwasser | DETH 069026 | Schleusegrund Masserberg | 912 | 52 |
| VG 027 Heubach, HB Sportplatz | DETH 069027 | Masserberg | 244 | 76 |
| VG 028 Heubach, HB Schafberg | DETH 069028 | Masserberg | 200 | 77 |
| VG 029 Oberer HB, Schnett | DETH 069029 | Masserberg | 156 | 67 |
| VG 031 Masserberg | DETH 069031 | Masserberg | 1401 | 130 |
| VG 032 Gießübel, mittlerer HB | DETH 069032 | Schleusegrund | 488 | 75 |
| VG 033 Gießübel, unterer HB | DETH 069033 | Schleusegrund | 140 | 15 |
| VG 034 Biberschlag | DETH 069034 | Schleusegrund | 744 | 53 |
| VG 035 HB Themar | DETH 069035 | Themar | 786 | 410 |
| VG 036 Kamelsquelle | DETH 069036 | Themar | 12 | 10 |
| VG 001 Altenfeld | DETH 070001 | Altenfeld | 1075 | 100 |
| VG 004 Arnstadt-Süd / Obere Gera | DETH 070004 | Arnstadt | 581 | 46 |
| VG 005 Elgersburg / Geraberg-Just | DETH 070005 | Geraberg Elgersburg | 1415 | 156 |
| VG 006 Frankenhain / Gräfenroda- Hopfenberg | DETH 070006 | Gräfenroda Frankenhain | 949 | 120 |
| VG 007 Gehlberg | DETH 070007 | Gehlberg | 725 | 93 |
| VG 008 Geraberg-Geschwenda- Angelroda | DETH 070008 | Geschwenda Geraberg Angelroda | 3963 | 602 |
| VG 009 Großbreitenbach | DETH 070009 | Gillersdorf Böhlen Großbreitenbach | 4164 | 475 |

| | | | Wildenspring Friedersdorf | | |
|-----------------------------------|-------------|--|------------------------------|-----|--|
| VG 010 Gräfenroda-Liebenstein | DETH 070010 | Liebenstein Gräfenroda | 3550 | 702 | |
| VG 015 Ilmenau-Manebach | DETH 070015 | Ilmenau | 1415 | 157 | |
| VG 016 Ilmenau-Nord | DETH 070016 | Martinroda Ilmenau | 4498 | 678 | |
| VG 017 Möhrenbach | DETH 070017 | Gehren | 718 | 65 | |
| VG 019 Neustadt am Rennsteig | DETH 070019 | Neustadt am Rennsteig | 1081 | 110 | |
| VG 021 Plaue | DETH 070021 | Neusiß Plaue | 2175 | 326 | |
| VG 024 Schmiedefeld am Rennsteig | DETH 070024 | Schmiedefeld am Rennsteig | 1841 | 197 | |
| VG 026 Wachsenburg | DETH 070026 | Arnstadt Gossel Ichtshausen | 3341 | 387 | |
| VG 001 BB Hohenfelden | DETH 071001 | Hohenfelden | 374 | 219 | |
| VG 004 HB Sonnenhöhe | DETH 071004 | Bad Sulza | 3091 | 460 | |
| VG 005 HB Großheringen | DETH 071005 | Großheringen | 692 | 95 | |
| VG 006 BB Willerstedt | DETH 071006 | Oßmannstedt | 815 | 106 | |
| VG 007 Sachsenhausen | DETH 071007 | Krautheim Oßmannstedt Buttelstedt Rohrbach Sachsenhausen Leuthenthal Wohlsborn Großobringen | 4925 | 478 | |
| VG 008 Heichelheim | DETH 071008 | Heichelheim Ettersburg Kleinobringen | 1188 | 460 | |
| VG 001 Goldisthal | DETH 072001 | Goldisthal | 473 | 41 | |
| VG 004 Steinheid | DETH 072004 | Neuhaus am Rennweg | 1268 | 114 | |
| VG 006 Rabenäufig | DETH 072006 | Mengersgereuth- Hämmern | 321 | 25 | |
| VG 012 Heubisch/Mupperg | DETH 072012 | Föritz | 1087 | 126 | |
| VG 003 Lichtentanne | DETH 073003 | Probstzella | 292 | 22 | |
| VG 004 Stollen Heckenbruch | DETH 073004 | Probstzella | 263 | 35 | |
| VG 005 Landsendorf | DETH 073005 | Leutenberg | 128 | 9 | |
| VG 006 Herschdorf | DETH 073006 | Leutenberg | 54 | 4 | |
| VG 007 Rosenthal | DETH 073007 | Leutenberg | 81 | 5 | |
| VG 008 GWV Leutenberg | DETH 073008 | Leutenberg | 1742 | 140 | |
| VG 009 Gabe Gottes | DETH 073009 | Probstzella | 55 | 4 | |
| VG 010 Reichenbach b.Unterloquitz | DETH 073010 | Probstzella | 90 | 7 | |
| VG 011 Marktgörlitz | DETH 073011 | Probstzella | 416 | 53 | |
| VG 013 Döhlen | DETH 073013 | Probstzella | 60 | 6 | |
| VG 014 Unterloquitz | DETH 073014 | Probstzella | 304 | 26 | |
| VG 015 Hockeroda | DETH 073015 | Kaulsdorf | 208 | 28 | |
| VG 016 TB Eichicht | DETH 073016 | Kaulsdorf | 1650 | 208 | |
| VG 017 QU Eichicht | DETH 073017 | Kaulsdorf | 525 | 30 | |
| VG 018 Breternitz | DETH 073018 | Kaulsdorf | 672 | 100 | |
| VG 019 Unterwellenborn-Saalthal | DETH 073019 | Unterwellenborn | 24 | 50 | |
| VG 021 Lausnitz | DETH 073021 | Unterwellenborn | 157 | 10 | |
| VG 022 Knobelsdorf | DETH 073022 | Saalfelder Höhe | 44 | 11 | |
| VG 023 Lositz | DETH 073023 | Saalfelder Höhe | 67 | 10 | |
| VG 025 Schaderthal | DETH 073025 | Probstzella | 132 | 8 | |
| VG 026 Oberloquitz | DETH 073026 | Probstzella | 221 | 20 | |
| VG 027 Kleingeschwenda | DETH 073027 | Saalfeld/Saale Saalfelder Höhe | 1186 | 190 | |
| VG 028 Pippelsdorf | DETH 073028 | Probstzella | 69 | 4 | |
| VG 029 Wickersdorf | DETH 073029 | Saalfelder Höhe | 250 | 20 | |
| VG 030 Reichmannsdorf | DETH 073030 | Reichmannsdorf | 963 | 110 | |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------|---|------|-----|
| VG 031 Lippelsdorf | DETH 073031 | Gräfenthal | 168 | 7 |
| VG 032 Gebersdorf | DETH 073032 | Gräfenthal | 265 | 14 |
| VG 033 Creunitz | DETH 073033 | Gräfenthal | 61 | 5 |
| VG 034 Gräfenthal - Lichtenhain | DETH 073034 | Gräfenthal | 183 | 40 |
| VG 035 Buchbach | DETH 073035 | Gräfenthal | 53 | 5 |
| VG 036 Sommersdorf | DETH 073036 | Gräfenthal | 102 | 13 |
| VG 037 Gräfenthal | DETH 073037 | Gräfenthal | 1397 | 60 |
| VG 038 Großneundorf | DETH 073038 | Gräfenthal | 320 | 20 |
| VG 039 Limbach | DETH 073039 | Probstzella | 79 | 5 |
| VG 040 Wittmannsgereuth | DETH 073040 | Saalfelder Höhe | 95 | 7 |
| VG 042 Schloßkulm | DETH 073042 | Uhlstädt-Kirchhasel | 75 | 6 |
| VG 043 Naundorf | DETH 073043 | Uhlstädt-Kirchhasel Rudolstadt | 2268 | 450 |
| VG 044 Cumbach | DETH 073044 | Rudolstadt | 2952 | 210 |
| VG 045 Etzelbach | DETH 073045 | Uhlstädt-Kirchhasel | 421 | 132 |
| VG 046 Weißen | DETH 073046 | Uhlstädt-Kirchhasel | 637 | 100 |
| VG 047 Zeutsch | DETH 073047 | Uhlstädt-Kirchhasel | 806 | 43 |
| VG 048 Heilingen | DETH 073048 | Uhlstädt-Kirchhasel | 332 | 74 |
| VG 049 Rödelwitz | DETH 073049 | Uhlstädt-Kirchhasel | 230 | 17 |
| VG 050 Probstzella | DETH 073050 | Probstzella | 1518 | 165 |
| VG 051 Engerda | DETH 073051 | Uhlstädt-Kirchhasel | 356 | 45 |
| VG 052 Schmieden | DETH 073052 | Uhlstädt-Kirchhasel | 57 | 5 |
| VG 053 Kleinkochberg | DETH 073053 | Uhlstädt-Kirchhasel | 62 | 6 |
| VG 054 Großkochberg | DETH 073054 | Uhlstädt-Kirchhasel | 858 | 128 |
| VG 055 Teichwenden | DETH 073055 | Uhlstädt-Kirchhasel | 212 | 40 |
| VG 056 Teichel | DETH 073056 | Remda-Teichel | 585 | 100 |
| VG 057 Milbitz | DETH 073057 | Remda-Teichel | 91 | 16 |
| VG 058 Heilsberg | DETH 073058 | Remda-Teichel | 228 | 25 |
| VG 059 Teichröda | DETH 073059 | Remda-Teichel | 345 | 148 |
| VG 060 Geitersdorf | DETH 073060 | Remda-Teichel | 92 | 7 |
| VG 061 Lichstedt | DETH 073061 | Rudolstadt | 187 | 36 |
| VG 062 Eichfeld | DETH 073062 | Rudolstadt | 220 | 12 |
| VG 063 Partschefeld | DETH 073063 | Uhlstädt-Kirchhasel | 121 | 15 |
| VG 064 Mötzelbach | DETH 073064 | Uhlstädt-Kirchhasel | 105 | 70 |
| VG 066 Keilhau | DETH 073066 | Rudolstadt | 99 | 6 |
| VG 067 Kleingölitz | DETH 073067 | Bad Blankenburg | 105 | 8 |
| VG 068 Tellbach | DETH 073068 | Königsee Bad Blankenburg Rudolstadt | 1373 | 750 |
| VG 069 Bad Blankenburg | DETH 073069 | Bad Blankenburg | 3300 | 210 |
| VG 070 Hengelbach | DETH 073070 | Königsee | 67 | 6 |
| VG 071 Horba | DETH 073071 | Königsee | 221 | 17 |
| VG 074 Schwarzburg | DETH 073074 | Schwarzburg | 650 | 88 |
| VG 075 Oberwirbach | DETH 073075 | Bad Blankenburg | 116 | 9 |
| VG 076 Dittrichshütte | DETH 073076 | Saalfelder Höhe | 819 | 187 |
| VG 078 Döschnitz | DETH 073078 | Döschnitz | 270 | 33 |
| VG 079 Wittgendorf | DETH 073079 | Wittgendorf | 209 | 30 |
| VG 083 Unterwirbach | DETH 073083 | Saalfelder Höhe | 300 | 72 |
| VG 084 Sportplatz Bad Blankenburg | DETH 073084 | Saalfelder Höhe | 3386 | 638 |

| | | | Bad Blankenburg | | |
|--------|-----------------------------------|-------------|--|------|-----|
| VG 005 | Ahlendorf, Crossen, Hartmannsdorf | DETH 074005 | Hartmannsdorf Crossen an der Elster | 2881 | 428 |
| VG 006 | GWV Lotschen | DETH 074006 | Ruttersdorf-Lotschen | 325 | 36 |
| VG 007 | PW Albersdorf | DETH 074007 | Scheiditz Waldeck Albersdorf Bobeck | 905 | 120 |
| VG 008 | Silbitz Guss | DETH 074008 | Silbitz | 0 | 21 |
| VG 009 | TB Mörsdorf | DETH 074009 | Mörsdorf | 461 | 100 |
| VG 010 | TB St. Gangloff | DETH 074010 | St.Gangloff | 1262 | 115 |
| VG 011 | Bollberg | DETH 074011 | Quirla Bollberg | 355 | 30 |
| VG 012 | TB Eichenberg | DETH 074012 | Eichenberg | 440 | 90 |
| VG 013 | ZWVA Freienorla | DETH 074013 | Orlamünde Freienorla | 535 | 70 |
| VG 016 | TB Hummelshain | DETH 074016 | Hummelshain | 641 | 56 |
| VG 017 | HB Orlamünde | DETH 074017 | Orlamünde | 955 | 200 |
| VG 018 | Pfarrteichquelle | DETH 074018 | Tautendorf Eineborn Renthendorf Ottendorf Weißbach Karlsdorf Rattelsdorf | 1420 | 118 |
| VG 019 | Porzellanwerk Kahla | DETH 074019 | Kahla | 20 | 45 |
| VG 021 | GWV Reinstädt | DETH 074021 | Reinstädt Gumperda Bibra | 1224 | 118 |
| VG 022 | Seifartsdorf | DETH 074022 | Silbitz | 161 | 30 |
| VG 024 | Wöllmisse | DETH 074024 | Schlöben Schöngleina | 1479 | 160 |
| VG 025 | Ölsnitzquelle | DETH 074025 | Waltersdorf Lippersdorf- Erdmannsdorf | 664 | 51 |
| VG 026 | TWA Dorndorf-Studnitz | DETH 074026 | Dornburg- Camburg | 1970 | 235 |
| VG 027 | TWA Jenalöbnitz | DETH 074027 | Golmsdorf Jenalöbnitz Löberschütz | 676 | 80 |
| VG 028 | TWA Porstendorf | DETH 074028 | Neuengöna Golmsdorf | 1105 | 160 |
| VG 029 | TWA Thalbürgel | DETH 074029 | Schöngleina Graitschen b. Bürgel Nausnitz Poxdorf Bürgel | 3417 | 755 |
| VG 030 | ZWVA Stöben | DETH 074030 | Dornburg- Camburg | 77 | 10 |
| VG 031 | ZWVA Silbitz | DETH 074031 | Silbitz Crossen an der Elster | 703 | 50 |
| VG 032 | TB Lindig | DETH 074032 | Lindig | 274 | 23 |
| VG 035 | Geisenhain | DETH 074035 | Tröbnitz Geisenhain Gneus Meusebach | 948 | 77 |
| VG 036 | Kahla - untere Druckzone | DETH 074036 | Kahla | 3700 | 450 |
| VG 037 | Bremsnitz | DETH 074037 | Bremsnitz | 160 | 11 |
| VG 038 | Greuda | DETH 074038 | Altenberga | 113 | 10 |
| VG 039 | Kleinpürschütz | DETH 074039 | Schöps Kahla Großpürschütz | 4834 | 250 |
| VG 041 | Renthendorf | DETH 074041 | Renthendorf Kleinebersdorf | 640 | 36 |
| VG 042 | Trockenborn | DETH 074042 | Trockenborn- Wolfersdorf | 650 | 68 |
| VG 043 | Unterbodnitz | DETH 074043 | Unterbodnitz Seitenroda Oberbodnitz | 688 | 54 |

| | | | | |
|--|-------------|---|------|-----|
| VG 001 Friedebach | DETH 075001 | Krölpa | 144 | 15 |
| VG 002 Schlegel | DETH 075002 | Schlegel Blankenstein Bad Lobenstein Harra | 3019 | 455 |
| VG 003 Blankenberg, obere Zone | DETH 075003 | Blankenberg | 381 | 80 |
| VG 005 Blankenberg, untere Zone | DETH 075005 | Blankenberg | 350 | 90 |
| VG 006 Pottiga | DETH 075006 | Pottiga Birkenhügel | 917 | 90 |
| VG 009 Hornsgrün mit Quelle Rabis | DETH 075009 | Bad Lobenstein | 200 | 150 |
| VG 010 WVA Helmsgrün | DETH 075010 | Bad Lobenstein | 532 | 50 |
| VG 011 Wassergenossenschaft Helmsgrün | DETH 075011 | Bad Lobenstein | 200 | 30 |
| VG 012 Saaldorf, Stollen Silberknie | DETH 075012 | Bad Lobenstein | 326 | 24 |
| VG 013 PW Schönbrunn | DETH 075013 | Saalburg- Ebersdorf | 540 | 110 |
| VG 014 Heinersdorf | DETH 075014 | Remptendorf Bad Lobenstein Saalburg- Ebersdorf Wurzbach | 1613 | 391 |
| VG 015 Ebersdorf | DETH 075015 | Saalburg- Ebersdorf | 1329 | 100 |
| VG 016 Zoppoten | DETH 075016 | Saalburg- Ebersdorf | 730 | 80 |
| VG 017 Lückenmühle | DETH 075017 | Remptendorf | 2566 | 400 |
| VG 018 Liebengrün | DETH 075018 | Remptendorf | 1060 | 110 |
| VG 019 Blintendorf | DETH 075019 | Gefell Tanna | 1065 | 212 |
| VG 020 Hirschberg | DETH 075020 | Hirschberg | 2270 | 186 |
| VG 021 Sparnberg | DETH 075021 | Hirschberg | 161 | 15 |
| VG 022 Mödlareuth | DETH 075022 | Gefell | 256 | 24 |
| VG 023 Wetterau, Gefell | DETH 075023 | Hirschberg Gefell | 1471 | 166 |
| VG 024 Gefell | DETH 075024 | Gefell | 1189 | 151 |
| VG 025 Willersdorf | DETH 075025 | Tanna | 1106 | 87 |
| VG 027 Tanna | DETH 075027 | Tanna | 2880 | 337 |
| VG 028 Forstbach | DETH 075028 | Tanna | 273 | 22 |
| VG 030 Langenbuch | DETH 075030 | Schleiz | 320 | 13 |
| VG 031 Lössau | DETH 075031 | Schleiz | 360 | 51 |
| VG 032 Breitenhain | DETH 075032 | Stanau Breitenhain | 304 | 32 |
| VG 033 Lichtenau | DETH 075033 | Neustadt an der Orla | 183 | 18 |
| VG 034 Wohnheime und Vogtlandwerkstätten Stelzen | DETH 075034 | Tanna | 67 | 12 |
| VG 035 Blankenberg, mittlere Zone | DETH 075035 | Blankenberg | 350 | 50 |
| VG 003 Pölzig | DETH 076003 | Hirschfeld Bethenhausen Pölzig Gera | 2315 | 315 |
| VG 004 Gleina | DETH 076004 | Bad Köstritz | 114 | 12 |
| VG 005 Reichardtsdorf | DETH 076005 | Bad Köstritz Caaschwitz | 4552 | 660 |
| VG 007 Quelle Zedlitz und Sirbis | DETH 076007 | Zedlitz | 456 | 40 |
| VG 008 Quelle Zedlitz | DETH 076008 | Zedlitz | 99 | 10 |
| VG 009 SL Seifersdorf | DETH 076009 | Zedlitz | 66 | 5 |
| VG 010 Neudeck | DETH 076010 | Werdau Mohlsdorf | 2980 | 350 |
| VG 012 HB Herrenreuth | DETH 076012 | Greiz | 2150 | 420 |
| VG 014 HB Görschnitz (Sachsen) | DETH 076014 | Greiz | 452 | 40 |
| VG 015 VST Fröbersgrün (Sachsen) | DETH 076015 | Zeulenroda- Triebes Elsterberg Greiz | 562 | 50 |
| VG 017 Birkhausen | DETH 076017 | Harth-Pöllnitz | 80 | 6 |

| | | | | | |
|---|---|-------------|----------------------------|---|--------------------|
| | VG 003 Naundorf | DETH 077003 | Starkenberg | 347 | 80 |
| | VG 005 Dobitschen | DETH 077005 | Lumpzig Dobitschen | 1121 | 65 |
| | VG 006 Mehna | DETH 077006 | Mehna | 269 | 20 |
| | VG 007 Göllnitz | DETH 077007 | Göllnitz | 401 | 50 |
| | VG 010 Neuenmörbitz | DETH 077010 | Langenleuba- Niederhain | 94 | 10 |
| | VG 011 Sturm, Langenleuba-Niederh., Boderitz | DETH 077011 | Langenleuba- Niederhain | 69 | 7 |
| | VG 013 Tautenhain | DETH 077013 | Nobitz | 1313 | 139 |
| | VG 017 ZV Lugau/Sachsen | DETH 077017 | Gößnitz Ponitz | 251 | 20 |
| 1.5 | Gesamte versorgte Bevölkerung (Summe von 1.4.3) | | | 439658 | |
| 1.6 | Gesamtes verteiltes Wasservolumen (Summe von 1.4.4) in Mio. m³/Jahr | | | | 22.616130000000002 |
| 1.7 | Für 1.6 genutzte Wasserressourcen (= 100 Prozent) | | | | |
| 1.7.1 | Anteil von 1.7 an Grundwasser(1) in Prozent | | | 76.0 | |
| 1.7.2 | Anteil von 1.7 an Oberflächenwasser(2) in Prozent | | | 24.0 | |
| 1.7.2.1 | Anteil von 1.7 an Binnenwasser in Prozent | | | 24.0 | |
| 1.7.2.2 | Anteil von 1.7 an Küsten-, Übergangs-, (Brack)wasser in Prozent | | | 0.0 | |
| 1.7.3 | Anteil von 1.7 an Uferfiltrat in Prozent | | | 0.0 | |
| 1.7. | Anteil von 1.7 an künstlicher Grundwasseranreicherung in Prozent | | | 0.0 | |
| 1.7.5 | Anteil von 1.7 an Regenwasser(3) in Prozent | | | 0.0 | |
| 1.7.6 | Anteil von 1.7 an sonstigen Ressourcen in Prozent | | | 0.0 | |
| 1.8 | Landesdatenbank zur Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch | | | | |
| 1.8.1 | Öffentlicher Zugang zur Datenbank unter folgender Webadresse | | | http://www.tlv-thueringen.de | |
| 1.9 | Kontaktstelle im Land | | | | |
| 1.9.1 | Zuständige Behörde | | | Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit | |
| 1.9.2 | Ansprechpartner | | | Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz | |
| 1.9.3 | Anschrift | | | Tennstedter Straße 8/9, 99947 Bad Langensalza | |
| 1.9.4 | Telefon | | | 0361/37 743 328 | |
| 1.9.5 | Fax | | | 0361/37 743 032 | |
| 1.9.6 | E-Mail | | | Frank.Hiszner@tlv.thueringen.de | |
| Anmerkungen: (1) Grundwasser bedeutet alles unterirdische Wasser in der Sättigungszone, das in unmittelbarer Berührung mit dem Boden oder dem Untergrund steht. (2) Oberflächenwasser bedeutet Binnenwasser mit Ausnahme von Grundwasser, Übergangswasser und Küstenwasser (Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG Art. 2.1). (3) Regenwasser bedeutet hier nur Regenwasser, das ausschließlich als Ressource für die Trinkwasserversorgung genutzt wird. Hierzu gehört nicht Dachablaufwasser für häusliche Zwecke. | | | | | |

Tabelle 4

| | |
|--|--|
| Jahresübersicht über Wasserversorgungsgebiete, in denen die Überwachungshäufigkeit nicht eingehalten wird. (Informationen zur Anzahl der durchgeführten Untersuchungen verglichen mit der Anzahl der erforderlichen Untersuchungen) | |
| Kategorie | TrinkwV_2_7: Gemäß Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) und für Wasserversorgungsgebiete > 2.7 m³/Tag. |
| Mitgliedstaat/Land | Thüringen |
| Jahr | 2013 |
| In allen WVG wurde die Überwachungshäufigkeit eingehalten. | |

Tabelle 5a

| | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------|--|---|---|
| Zusammenfassende Informationen über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch in WVG, in denen mehr als 1000 m³ Wasser pro Tag verteilt oder mehr als 5000 Personen versorgt werden | | | | | | |
| Kategorie | TrinkwV_2_7: Gemäß Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) und für Wasserversorgungsgebiete > 2.7 m³/Tag. | | | | | |
| Mitgliedstaat/Land | Thüringen | | | | | |
| Jahr | 2013 | | | | | |
| Parameter | Anzahl der überwachten WVG | Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen | Anzahl der Untersuchungen | Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen | Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI zurückzuführen sind | Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent |
| Mikrobiologische Parameter | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|----|------|----|---|-----|
| Escherichia coli (E.coli) | 419 | 5 | 2159 | 5 | 0 | 99 |
| Enterokokken | 417 | 7 | 893 | 7 | 2 | 98 |
| Chemische Parameter | | | | | | |
| Antimon | 415 | 0 | 621 | 0 | 0 | 100 |
| Arsen | 415 | 0 | 683 | 0 | 0 | 100 |
| Benzol | 413 | 0 | 601 | 0 | 0 | 100 |
| Benzo-(a)-pyren | 410 | 0 | 612 | 0 | 0 | 100 |
| Bor | 415 | 0 | 618 | 0 | 0 | 100 |
| Bromat | 414 | 0 | 616 | 0 | 0 | 100 |
| Cadmium | 416 | 1 | 679 | 1 | 1 | 99 |
| Chrom | 414 | 0 | 614 | 0 | 0 | 100 |
| Kupfer | 415 | 0 | 631 | 0 | 0 | 100 |
| Cyanid | 415 | 0 | 618 | 0 | 0 | 100 |
| 1,2-Dichloroethan | 409 | 0 | 595 | 0 | 0 | 100 |
| Fluorid | 415 | 0 | 646 | 0 | 0 | 100 |
| Blei | 415 | 0 | 619 | 0 | 0 | 100 |
| Quecksilber | 399 | 0 | 600 | 0 | 0 | 100 |
| Nickel | 415 | 2 | 691 | 2 | 1 | 99 |
| Nitrat | 416 | 1 | 868 | 1 | 0 | 99 |
| Nitrit am Ausgang des Wasserwerks | 93 | 0 | 159 | 0 | 0 | 100 |
| Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle | 389 | 1 | 804 | 1 | 0 | 99 |
| Nitrat/Nitrit Formel | 220 | 0 | 281 | 0 | 0 | 100 |
| Pestizide - einzeln | | | | | | |
| Pestizide - insgesamt | | | | | | |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | 407 | 0 | 608 | 0 | 0 | 100 |
| Selen | 399 | 1 | 602 | 4 | 0 | 99 |
| Tetrachlorethen und Trichlorethen | 411 | 0 | 609 | 0 | 0 | 100 |
| Trihalomethane - insgesamt | 414 | 2 | 631 | 4 | 0 | 99 |
| Indikatorparameter | | | | | | |
| Aluminium | 412 | 0 | 1012 | 0 | 0 | 100 |
| Ammonium | 419 | 0 | 2198 | 0 | 0 | 100 |
| Chlorid | 413 | 0 | 854 | 0 | 0 | 100 |
| Clostridium perfringens | 347 | 6 | 1254 | 6 | 0 | 99 |
| Färbung | 419 | 2 | 2196 | 4 | 0 | 99 |
| Leitfähigkeit | 419 | 0 | 2219 | 0 | 0 | 100 |
| Wasserstoffionenkonzentration | 419 | 4 | 2351 | 4 | 0 | 99 |
| Eisen | 415 | 9 | 1060 | 13 | 3 | 98 |
| Mangan | 416 | 2 | 828 | 4 | 0 | 99 |
| Geruch | 419 | 1 | 2212 | 1 | 0 | 99 |
| Oxidierbarkeit | 309 | 0 | 524 | 0 | 0 | 100 |
| Sulfat | 415 | 11 | 845 | 25 | 0 | 97 |
| Natrium | 415 | 0 | 828 | 0 | 0 | 100 |
| Koloniezahl bei 22 °C | 419 | 6 | 2306 | 11 | 0 | 99 |
| Geschmack | 419 | 2 | 2077 | 2 | 0 | 99 |
| Coliforme Bakterien | 419 | 33 | 2189 | 48 | 2 | 97 |
| Organisch gebundener Kohlenstoff | 413 | 0 | 888 | 0 | 0 | 100 |
| Trübung | 419 | 22 | 2476 | 31 | 1 | 98 |
| Tritium | | | | | | |
| Gesamtrichtdosis | | | | | | |

Tabelle 5b

| |
|--|
| |
|--|

| Informationen über die produktspezifischen Parameter Acrylamid, Epichlorhydrin und Vinylchlorid | |
|---|--|
| Parameter | Erläuterungen, wie die Einhaltung der Anforderungen sichergestellt ist |
| Acrylamid | |
| Epichlorhydrin | |
| Vinylchlorid | |

Tabelle 5c

| Weitere Bemerkungen des Landes zu Tabelle 5a | |
|--|----------------|
| Freitext | kein Kommentar |

Tabelle 5d

| Information über die Ergebnisse der Nachforschungen bei Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens (einschließlich Sporen) gemäß Anlage 3 lfd. Nr. 4 TrinkwV 2001 | |
|--|---|
| WVG: | VG 006 Pottiga |
| Datum der ersten Feststellung der Nichteinhaltung: | 2013-05-21 |
| Zeitspanne bis zur Beseitigung der Nichteinhaltung (in Tagen): | 6 |
| Festgestellte Nichteinhaltung (Anzahl/100 ml; maximal 3 Messwerte): | 1 |
| Zusätzliche Grenzwertüberschreitungen bei coliformen Bakterien, E. coli, Enterokokken: | Nein |
| Ursache(n) für die Nichteinhaltung: | |
| UR1 | Kontamination des Rohwassers mit Abwässern. Hinweis: Bezeichnet Missstände im Ressourcenschutz als eine Ursache für die Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens. |
| UR2 | Kontamination des Rohwassers durch Wildtiere. Hinweis: Bezeichnet Missstände im Ressourcenschutz als eine Ursache für die Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens. |
| x | UR3 Zufluss kontaminierten Oberflächenwassers. Hinweis: Bezeichnet Missstände im Ressourcenschutz als eine Ursache für die Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens. |
| x | UR4 Intensive Tierhaltung oder Gülleausbringung im Schutzgebiet. Hinweis: Bezeichnet Missstände im Ressourcenschutz als eine Ursache für die Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens. |
| UA1 | Aufbereitung ohne partikelabscheidende Stufe. Hinweis: Bezeichnet Missstände in der Aufbereitung als eine Ursache für die Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens. |
| UA2 | Trübungswerte über 1,0 NTU. Hinweis: Bezeichnet Missstände in der Aufbereitung als eine Ursache für die Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens. |
| UN | Undichte Rohrleitungen im Verteilungsnetz. Hinweis: Bezeichnet Missstände im Verteilungsnetz als eine Ursache für die Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens. |
| US | Andere Ursachen. Hinweis: Beschreibung in Textform |
| Getroffene Maßnahmen zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität: | |
| MR | Ressourcenschutz im Einzugsgebiet. Hinweis: Bezeichnet getroffene Maßnahmen zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität. |
| x | MA Optimierung der Aufbereitung. Hinweis: Bezeichnet getroffene Maßnahmen zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität. |
| MN | Rohrnetzpflege. Hinweis: Bezeichnet getroffene Maßnahmen zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität. |
| MÜ | (zeitlich begrenzte) vermehrte/zusätzliche Überwachung/Nachbeprobung. Hinweis: Bezeichnet getroffene Maßnahmen zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität. |
| MD | Zusätzliche Desinfektion. Hinweis: Bezeichnet getroffene Maßnahmen zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität. |
| MS | Andere Maßnahmen. Hinweis: Beschreibung in Textform |

Tabelle 5d

| Information über die Ergebnisse der Nachforschungen bei Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens (einschließlich Sporen) gemäß Anlage 3 lfd. Nr. 4 TrinkwV 2001 | |
|--|--|
| WVG: | VG 009 Hornsgrün mit Quelle Rabis |
| Datum der ersten Feststellung der Nichteinhaltung: | 2013-03-13 |
| Zeitspanne bis zur Beseitigung der Nichteinhaltung (in Tagen): | 6 |
| Festgestellte Nichteinhaltung (Anzahl/100 ml; maximal 3 Messwerte): | 2 |
| Zusätzliche Grenzwertüberschreitungen bei coliformen Bakterien, E. coli, Enterokokken: | Nein |
| Ursache(n) für die Nichteinhaltung: | |
| UR1 | Kontamination des Rohwassers mit Abwässern. Hinweis: Bezeichnet Missstände im Ressourcenschutz als eine Ursache für die Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens. |
| UR2 | Kontamination des Rohwassers durch Wildtiere. Hinweis: Bezeichnet Missstände im Ressourcenschutz als eine Ursache für die Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens. |

| | | |
|---|-----|---|
| x | UR3 | Zufluss kontaminierten Oberflächenwassers. Hinweis: Bezeichnet Missstände im Ressourcenschutz als eine Ursache für die Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens. |
| | UR4 | Intensive Tierhaltung oder Gülleausbringung im Schutzgebiet. Hinweis: Bezeichnet Missstände im Ressourcenschutz als eine Ursache für die Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens. |
| | UA1 | Aufbereitung ohne partikelabscheidende Stufe. Hinweis: Bezeichnet Missstände in der Aufbereitung als eine Ursache für die Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens. |
| | UA2 | Trübungswerte über 1,0 NTU. Hinweis: Bezeichnet Missstände in der Aufbereitung als eine Ursache für die Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens. |
| | UN | Undichte Rohrleitungen im Verteilungsnetz. Hinweis: Bezeichnet Missstände im Verteilungsnetz als eine Ursache für die Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens. |
| x | US | Andere Ursachen. Hinweis: Beschreibung in Textform |
| Getroffene Maßnahmen zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität: | | |
| | MR | Ressourcenschutz im Einzugsgebiet. Hinweis: Bezeichnet getroffene Maßnahmen zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität. |
| x | MA | Optimierung der Aufbereitung. Hinweis: Bezeichnet getroffene Maßnahmen zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität. |
| | MN | Rohrnetzpflege. Hinweis: Bezeichnet getroffene Maßnahmen zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität. |
| | MÜ | (zeitlich begrenzte) vermehrte/zusätzliche Überwachung/Nachbeprobung. Hinweis: Bezeichnet getroffene Maßnahmen zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität. |
| | MD | Zusätzliche Desinfektion. Hinweis: Bezeichnet getroffene Maßnahmen zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität. |
| | MS | Andere Maßnahmen. Hinweis: Beschreibung in Textform |

Tabelle 5d

| | | | |
|--|------------------------------------|---|--|
| Information über die Ergebnisse der Nachforschungen bei Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens (einschließlich Sporen) gemäß Anlage 3 lfd. Nr. 4 TrinkwV 2001 | | | |
| WVG: | VG 019 HB Großenbach, Sachsenbrunn | | |
| Datum der ersten Feststellung der Nichteinhaltung: | 2013-05-23 | | |
| Zeitspanne bis zur Beseitigung der Nichteinhaltung (in Tagen): | 9 | | |
| Festgestellte Nichteinhaltung (Anzahl/100 ml; maximal 3 Messwerte): | 1 | | |
| Zusätzliche Grenzwertüberschreitungen bei coliformen Bakterien, E. coli, Enterokokken: | Nein | | |
| Ursache(n) für die Nichteinhaltung: | | | |
| | UR1 | Kontamination des Rohwassers mit Abwässern. Hinweis: Bezeichnet Missstände im Ressourcenschutz als eine Ursache für die Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens. | |
| | UR2 | Kontamination des Rohwassers durch Wildtiere. Hinweis: Bezeichnet Missstände im Ressourcenschutz als eine Ursache für die Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens. | |
| | UR3 | Zufluss kontaminierten Oberflächenwassers. Hinweis: Bezeichnet Missstände im Ressourcenschutz als eine Ursache für die Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens. | |
| | UR4 | Intensive Tierhaltung oder Gülleausbringung im Schutzgebiet. Hinweis: Bezeichnet Missstände im Ressourcenschutz als eine Ursache für die Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens. | |
| | UA1 | Aufbereitung ohne partikelabscheidende Stufe. Hinweis: Bezeichnet Missstände in der Aufbereitung als eine Ursache für die Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens. | |
| | UA2 | Trübungswerte über 1,0 NTU. Hinweis: Bezeichnet Missstände in der Aufbereitung als eine Ursache für die Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens. | |
| | UN | Undichte Rohrleitungen im Verteilungsnetz. Hinweis: Bezeichnet Missstände im Verteilungsnetz als eine Ursache für die Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens. | |
| x | US | Andere Ursachen. Hinweis: Beschreibung in Textform | |
| Getroffene Maßnahmen zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität: | | | |
| | MR | Ressourcenschutz im Einzugsgebiet. Hinweis: Bezeichnet getroffene Maßnahmen zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität. | |
| | MA | Optimierung der Aufbereitung. Hinweis: Bezeichnet getroffene Maßnahmen zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität. | |
| x | MN | Rohrnetzpflege. Hinweis: Bezeichnet getroffene Maßnahmen zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität. | |
| | MÜ | (zeitlich begrenzte) vermehrte/zusätzliche Überwachung/Nachbeprobung. Hinweis: Bezeichnet getroffene Maßnahmen zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität. | |
| | MD | Zusätzliche Desinfektion. Hinweis: Bezeichnet getroffene Maßnahmen zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität. | |
| | MS | Andere Maßnahmen. Hinweis: Beschreibung in Textform | |

Tabelle 5d

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|
| Information über die Ergebnisse der Nachforschungen bei Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens (einschließlich Sporen) gemäß Anlage 3 lfd. Nr. 4 TrinkwV 2001 | | | |
| WVG: | VG 013 Qu Pfaffengrund, Fischbach | | |
| Datum der ersten Feststellung der Nichteinhaltung: | 2013-11-18 | | |
| | | | |

| | | | |
|--|-------------|---|--|
| Zeitspanne bis zur Beseitigung der Nichteinhaltung (in Tagen): | 4 | | |
| Festgestellte Nichteinhaltung (Anzahl/100 ml; maximal 3 Messwerte): | 3 | | |
| Zusätzliche Grenzwertüberschreitungen bei coliformen Bakterien, E. coli, Enterokokken: | Nein | | |
| Ursache(n) für die Nichteinhaltung: | | | |
| | UR1 | Kontamination des Rohwassers mit Abwässern. Hinweis: Bezeichnet Missstände im Ressourcenschutz als eine Ursache für die Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens. | |
| | UR2 | Kontamination des Rohwassers durch Wildtiere. Hinweis: Bezeichnet Missstände im Ressourcenschutz als eine Ursache für die Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens. | |
| | UR3 | Zufluss kontaminierten Oberflächenwassers. Hinweis: Bezeichnet Missstände im Ressourcenschutz als eine Ursache für die Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens. | |
| | UR4 | Intensive Tierhaltung oder Gülleausbringung im Schutzgebiet. Hinweis: Bezeichnet Missstände im Ressourcenschutz als eine Ursache für die Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens. | |
| | UA1 | Aufbereitung ohne partikelabscheidende Stufe. Hinweis: Bezeichnet Missstände in der Aufbereitung als eine Ursache für die Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens. | |
| | UA2 | Trübungswerte über 1,0 NTU. Hinweis: Bezeichnet Missstände in der Aufbereitung als eine Ursache für die Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens. | |
| | UN | Undichte Rohrleitungen im Verteilungsnetz. Hinweis: Bezeichnet Missstände im Verteilungsnetz als eine Ursache für die Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens. | |
| x | US | Andere Ursachen. Hinweis: Beschreibung in Textform | |
| Getroffene Maßnahmen zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität: | | | |
| | MR | Ressourcenschutz im Einzugsgebiet. Hinweis: Bezeichnet getroffene Maßnahmen zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität. | |
| x | MA | Optimierung der Aufbereitung. Hinweis: Bezeichnet getroffene Maßnahmen zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität. | |
| | MN | Rohrnetzpflege. Hinweis: Bezeichnet getroffene Maßnahmen zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität. | |
| | MÜ | (zeitlich begrenzte) vermehrte/zusätzliche Überwachung/Nachbeprobung. Hinweis: Bezeichnet getroffene Maßnahmen zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität. | |
| | MD | Zusätzliche Desinfektion. Hinweis: Bezeichnet getroffene Maßnahmen zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität. | |
| | MS | Andere Maßnahmen. Hinweis: Beschreibung in Textform | |

Tabelle 5d

| | | | |
|--|-----------------------|---|--|
| Information über die Ergebnisse der Nachforschungen bei Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens (einschließlich Sporen) gemäß Anlage 3 lfd. Nr. 4 TrinkwV 2001 | | | |
| WVG: | VG 010 Neudeck | | |
| Datum der ersten Feststellung der Nichteinhaltung: | 2013-02-19 | | |
| Zeitspanne bis zur Beseitigung der Nichteinhaltung (in Tagen): | 8 | | |
| Festgestellte Nichteinhaltung (Anzahl/100 ml; maximal 3 Messwerte): | 1 | | |
| Zusätzliche Grenzwertüberschreitungen bei coliformen Bakterien, E. coli, Enterokokken: | Nein | | |
| Ursache(n) für die Nichteinhaltung: | | | |
| | UR1 | Kontamination des Rohwassers mit Abwässern. Hinweis: Bezeichnet Missstände im Ressourcenschutz als eine Ursache für die Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens. | |
| | UR2 | Kontamination des Rohwassers durch Wildtiere. Hinweis: Bezeichnet Missstände im Ressourcenschutz als eine Ursache für die Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens. | |
| x | UR3 | Zufluss kontaminierten Oberflächenwassers. Hinweis: Bezeichnet Missstände im Ressourcenschutz als eine Ursache für die Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens. | |
| | UR4 | Intensive Tierhaltung oder Gülleausbringung im Schutzgebiet. Hinweis: Bezeichnet Missstände im Ressourcenschutz als eine Ursache für die Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens. | |
| | UA1 | Aufbereitung ohne partikelabscheidende Stufe. Hinweis: Bezeichnet Missstände in der Aufbereitung als eine Ursache für die Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens. | |
| | UA2 | Trübungswerte über 1,0 NTU. Hinweis: Bezeichnet Missstände in der Aufbereitung als eine Ursache für die Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens. | |
| | UN | Undichte Rohrleitungen im Verteilungsnetz. Hinweis: Bezeichnet Missstände im Verteilungsnetz als eine Ursache für die Nichteinhaltung des Parameterwertes Clostridium perfringens. | |
| | US | Andere Ursachen. Hinweis: Beschreibung in Textform | |
| Getroffene Maßnahmen zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität: | | | |
| | MR | Ressourcenschutz im Einzugsgebiet. Hinweis: Bezeichnet getroffene Maßnahmen zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität. | |
| x | MA | Optimierung der Aufbereitung. Hinweis: Bezeichnet getroffene Maßnahmen zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität. | |
| | MN | Rohrnetzpflege. Hinweis: Bezeichnet getroffene Maßnahmen zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität. | |
| | MÜ | (zeitlich begrenzte) vermehrte/zusätzliche Überwachung/Nachbeprobung. Hinweis: Bezeichnet getroffene Maßnahmen zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität. | |
| x | MD | Zusätzliche Desinfektion. Hinweis: Bezeichnet getroffene Maßnahmen zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität. | |

Tabelle 6

| Informationen über Nichteinhaltung der Parameterwerte bei Wasser für den menschlichen Gebrauch in WVG, in denen mehr als 1000 m ³ Wasser pro Tag verteilt oder mehr als 5000 Personen versorgt werden | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|-------------------------------|---|-------|--------|-------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Kategorie | | TrinkwV_2_7: Gemäß Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) und für Wasserversorgungsgebiete > 2.7 m ³ /Tag. | | | | | | | | | |
| Mitgliedstaat/Land | | Thüringen | | | | | | | | | |
| Jahr | | 2013 | | | | | | | | | |
| WVG | Parameter | Ggf. Aktenzeichen der zuständigen Obersten Landesbehörde für die Zulassung einer Abweichung | Anzahl der betroffenen Bevölkerung | Gesamtzahl der Untersuchungen | Anzahl der Untersuchungen mit Nichteinhaltung | Min | Med | Max | Ursache (Code) (1) | Abhilfemaßnahme (Code) (2) | Zeitplan (Code) (3) |
| VG 003 Rengelrode | Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle | | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.57 | P6 P6 | D2 P2 | S S |
| VG 003 Rengelrode | Trübung | | 0 | 3 | 1 | 0.52 | 0.79 | 1.16 | D3 D3 P3 P3 | D2 P2 D2 P2 | S S S S |
| VG 008 Kirchgandern | Sulfat | | 0 | 2 | 1 | 228 | 288 | 349 | C3 | O1 | L |
| VG 010 Arenshausen | Sulfat | | 0 | 1 | 1 | | 258 | | C3 | O1 | L |
| VG 011 Hohengandern | Sulfat | | 0 | 4 | 4 | 342 | 345 | 364 | C3 | O1 | L |
| VG 012 Gerbershausen | Coliforme Bakterien | | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | C3 | P2 | S |
| VG 025 Fürstnhagen | Coliforme Bakterien | | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | C3 | P2 | S |
| VG 027 Dieterode | Trübung | | 0 | 4 | 1 | 0.3 | 0.4 | 1.24 | P3 | P2 | S |
| VG 028 Krombach | Trübung | | 0 | 4 | 1 | 0.41 | 0.98 | 1.4 | D3 | P2 | S |
| VG 031 Schwobfeld | Trübung | | 0 | 4 | 1 | 0.08 | 0.31 | 1.6 | D3 | P2 | S |
| VG 034 Wiesenfeld | Sulfat | | 0 | 4 | 4 | 428 | 446 | 530 | C3 | O1 | L |
| VG 034 Wiesenfeld | Trübung | | 0 | 4 | 3 | 0.29 | 2.89 | 3.2 | D3 | D2 | S |
| VG 035 Lehna | Trübung | | 0 | 4 | 2 | 0.18 | 0.49 | 4 | C3 C3 D3 D3 P3 | D2 P2 D2 P2 D2 | S S S S S |
| VG 036 Ershausen | Trübung | | 0 | 4 | 1 | 0.56 | 0.68 | 1.39 | C3 C3 D3 D3 P3 | D2 P2 D2 P2 D2 | S S S S S |
| VG 038 Pfaffschwende | Sulfat | | 0 | 4 | 2 | 107 | 200 | 295 | C3 | O1 | L |
| VG 039 Kella | Coliforme Bakterien | | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | C3 | P2 | S |
| VG 039 Kella | Trübung | | 0 | 4 | 2 | 0.57 | 0.85 | 1.5 | D3 D3 P3 P3 | D2 P2 D2 P2 | S S S S |
| VG 041 Bebendorf | Coliforme Bakterien | | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | C3 | P2 | S |
| VG 041 Bebendorf | Trübung | | 0 | 4 | 1 | 0.11 | 0.57 | 1.8 | D3 D3 P3 P3 | D2 P2 D2 P2 | S S S S |
| VG 044 Geisleden | Coliforme Bakterien | | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | C3 C3 | D2 P2 | S S |
| VG 005 Rehungen | Eisen | | 694 | 1 | 1 | | 0.241 | | P3 | P2 | S |
| VG 010 Sülzhayn | Nickel | | 100 | 2 | 1 | 0.003 | 0.0195 | 0.036 | D3 | D2 | S |
| VG 011 Niedersachswerfen | Sulfat | | 3633 | 1 | 1 | | 303 | | C3 | C2 | L |
| VG 090 Oechsen | Coliforme Bakterien | | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | C3 T7 | T T | S S |
| VG 130 Otzbach | Enterokokken | | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | C3 C3 | E1 T | S S |
| VG 290 GWV Oberes Feldatal | Enterokokken | | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | D6 D6 T7 T7 | E1 T E1 T | S S S S |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|------|----|---|--------|---------|-------|----------------------|----------------------|------------------|
| VG 426 Behringen | Sulfat | | 0 | 2 | 2 | 324 | 334 | 344 | C3 C3 | C1 C2 | L L |
| VG 004 Kirchheilingen | Sulfat | | 0 | 1 | 1 | | 344.7 | | C3 | O1 | L |
| VG 013 Körner Lochmühle | Eisen | | 0 | 10 | 5 | 0.02 | 0.101 | 3.54 | P1 P1 P3 P3 | P1 P2 P1 P2 | L L L L |
| VG 207 Hainich Konserven | Sulfat | | 0 | 5 | 5 | 457 | 489 | 507 | C3 | C2 | L |
| VG 009 Udersleben | Nitrat | | 776 | 4 | 1 | 32.9 | 35 | 50.4 | C1 | C1 | S |
| VG 014 Oberheldrungen | Eisen | | 35 | 2 | 1 | 0.18 | 0.48 | 0.78 | D3 | D1 | S |
| VG 016 Kleinroda / Donndorf | Trübung | | 5 | 5 | 1 | 0.05 | 0.82 | 3.68 | D3 | D2 | S |
| VG 019 Roßleben | Trübung | | 20 | 5 | 1 | 0.05 | 0.12 | 1.39 | D3 | D2 | S |
| VG 021 Langenroda | Coliforme Bakterien | | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 48 | D4 | D2 | S |
| VG 021 Langenroda | Enterokokken | | 10 | 1 | 1 | | 8 | | D4 | D2 | S |
| VG 008 Ellingshausen | Coliforme Bakterien | | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | T7 | T | S |
| VG 004 GWV Veilsdorf | Coliforme Bakterien | | 2283 | 4 | 2 | 0 | 0 | 43 | T3 | T | S |
| VG 004 GWV Veilsdorf | Trübung | | 2283 | 3 | 2 | 0.9 | 1.52 | 2.6 | P6 | P2 | S |
| VG 005 GWV Harras HB | Trübung | | 936 | 4 | 1 | 0.2 | 0.47 | 1.7 | P6 | P2 | S |
| VG 013 Qu Pfaffengrund, Fischbach | Clostridium perfringens | | 129 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | T1 | T | S |
| VG 014 HB Schleusingerneundorf | Coliforme Bakterien | | 768 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | T1 | T | S |
| VG 014 HB Schleusingerneundorf | Escherichia coli (E.coli) | | 768 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | T1 | T | S |
| VG 015 HB Silbach | THMtot | | 65 | 2 | 2 | 0.0169 | 0.02745 | 0.038 | T4 | T | S |
| VG 018 HB Tiefenbach, Sachsenbrunn | Trübung | | 960 | 4 | 2 | 0.32 | 6.58 | 26 | P6 | P2 | S |
| VG 019 HB Großenbach, Sachsenbrunn | Clostridium perfringens | | 850 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | P6 | P2 | S |
| VG 022 Stelzen | Clostridium perfringens | | 110 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | T2 | T | S |
| VG 028 Heubach, HB Schafberg | Enterokokken | | 200 | 2 | 1 | 0 | 10 | 20 | T1 | T | S |
| VG 029 Oberer HB, Schnett | Koloniezahl bei 22 °C | | 156 | 7 | 1 | | true | | T1 | T | S |
| VG 031 Masserberg | Eisen | | 0 | 2 | 1 | 0.01 | 0.577 | 1.154 | D3 | D2 | S |
| VG 031 Masserberg | THMtot | | 1401 | 2 | 2 | 0.0153 | 0.02065 | 0.026 | T4 | T | S |
| VG 032 Gießübel, mittlerer HB | Coliforme Bakterien | | 488 | 3 | 1 | 0 | 0 | 34 | T1 | T | S |
| VG 032 Gießübel, mittlerer HB | Enterokokken | | 488 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | T1 | T | S |
| VG 033 Gießübel, unterer HB | Coliforme Bakterien | | 140 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | T1 | T | S |
| VG 035 HB Themar | Coliforme Bakterien | | 786 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | P6 | O1 | S |
| VG 005 Elgersburg / Geraberg-Just | Koloniezahl bei 22 °C | | 0 | 14 | 1 | | true | | P6 | P2 | S |
| VG 006 Frankenhain / Gräfenroda-Hopfenberg | Wasserstoffionenkonzentration | | 0 | 10 | 1 | 9.2 | 9.35 | 9.6 | T7 | T | S |
| VG 007 Gehlberg | Coliforme Bakterien | | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | P6 | T | S |
| VG 008 Geraberg-Geschwenda-Angelroda | Coliforme Bakterien | | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 200 | T3 | T | S |
| VG 008 Geraberg-Geschwenda-Angelroda | Enterokokken | | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | T3 | T | S |
| VG 008 Geraberg-Geschwenda-Angelroda | Escherichia coli (E.coli) | | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | T3 | T | S |
| VG 008 Geraberg-Geschwenda-Angelroda | Koloniezahl bei 22 °C | | 0 | 8 | 1 | | true | | T3 | T | S |
| VG 015 Ilmenau- | Coliforme Bakterien | | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | C5 | T | S |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|------|----|---|-------|--------|-------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|--|--|
| Manebach | | | | | | | | | | | | |
| VG 015 Ilmenau-Manebach | Escherichia coli (E.coli) | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | C5 | T | S | | |
| VG 017 Möhrenbach | Trübung | 0 | 5 | 1 | 0.25 | 0.39 | 3 | P6 | P2 | S | | |
| VG 021 Plaue | Coliforme Bakterien | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | T3 | T | S | | |
| VG 026 Wachsenburg | Coliforme Bakterien | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 21 | P6 | P2 | S | | |
| VG 013 Döhlen | Coliforme Bakterien | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | T3 | T | S | | |
| VG 013 Döhlen | Enterokokken | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | T3 | T | S | | |
| VG 013 Döhlen | Escherichia coli (E.coli) | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | T3 | T | S | | |
| VG 026 Oberloquitz | Selen | 0 | 4 | 4 | 0.013 | 0.013 | 0.016 | C3 | O1 | L | | |
| VG 028 Pippelsdorf | Coliforme Bakterien | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | T3 | T | S | | |
| VG 029 Wickersdorf | Coliforme Bakterien | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 27 | T3 | T | S | | |
| VG 034 Gräfenthal - Lichtenhain | Coliforme Bakterien | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 36 | T3 | T | S | | |
| VG 042 Schloßkulum | Sulfat | 0 | 2 | 1 | 202.3 | 233.65 | 265 | C3 | C1 | M | | |
| VG 045 Etzelbach | Trübung | 0 | 4 | 1 | 0.03 | 0.075 | 1.65 | P1 | P2 | S | | |
| VG 055 Teichwenden | Eisen | 0 | 2 | 1 | 0.175 | 0.209 | 0.243 | P3 | P2 | S | | |
| VG 057 Milbitz | Eisen | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.37 | 0.737 | P3 | P2 | S | | |
| VG 069 Bad Blankenburg | Koloniezahl bei 22 °C | 0 | 11 | 2 | | true | | T3 T3 | P2 T | S S | | |
| VG 075 Oberwirschbach | Coliforme Bakterien | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | T3 T3 | P2 T | S S | | |
| VG 078 Döschnitz | Coliforme Bakterien | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | T3 | P2 | S | | |
| VG 084 Sportplatz Bad Blankenburg | Cadmium | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.036 | P3 | D1 | S | | |
| VG 084 Sportplatz Bad Blankenburg | Mangan | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.093 | T2 | P2 | S | | |
| VG 084 Sportplatz Bad Blankenburg | Trübung | 0 | 12 | 1 | 0.02 | 0.485 | 1.39 | P3 | P2 | S | | |
| VG 018 Pfarrteichquelle | Coliforme Bakterien | 1420 | 4 | 3 | 0 | 0 | 50 | C5 C5 C5 C5 C5 | C1 D2 O1 P1 T | S S S S S | | |
| VG 042 Trockenborn | Coliforme Bakterien | 650 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | C3 P6 T7 | C1 C1 C1 | S S S | | |
| VG 001 Friedebach | Geschmack | 0 | 4 | 1 | | true | | T7 | T | S | | |
| VG 006 Pottiga | Clostridium perfringens | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | C1 | C1 | S | | |
| VG 006 Pottiga | Wasserstoffionenkonzentration | 0 | 23 | 1 | 6.41 | 7.67 | 7.79 | T3 | T | S | | |
| VG 009 Hornsgrün mit Quelle Rabis | Clostridium perfringens | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | C3 | T | S | | |
| VG 014 Heinersdorf | Coliforme Bakterien | 0 | 8 | 4 | 0 | 5 | 55 | T1 | T | M | | |
| VG 014 Heinersdorf | Escherichia coli (E.coli) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | T1 | T | M | | |
| VG 014 Heinersdorf | Koloniezahl bei 22 °C | 0 | 18 | 3 | | true | | T1 | T | M | | |
| VG 017 Lückenmühle | Coliforme Bakterien | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 27 | T1 | T | S | | |
| VG 017 Lückenmühle | Eisen | 0 | 6 | 1 | 0.081 | 0.096 | 0.664 | T3 | T | S | | |
| VG 017 Lückenmühle | Färbung | 0 | 17 | 3 | 0.196 | 0.488 | 0.839 | T3 | T | S | | |
| VG 017 Lückenmühle | Koloniezahl bei 22 °C | 0 | 15 | 3 | | true | | T1 | T | S | | |
| VG 017 Lückenmühle | Trübung | 0 | 31 | 3 | 0.47 | 0.62 | 2.57 | T3 | T | S | | |
| VG 018 Liebengrün | Färbung | 0 | 11 | 1 | 0.062 | 0.069 | 0.579 | T3 | T | S | | |
| VG 018 Liebengrün | Trübung | 0 | 19 | 1 | 0.41 | 0.98 | 1.67 | T3 | T | S | | |
| VG 019 Blintendorf | Coliforme Bakterien | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | T1 | T | S | | |
| VG 024 Gefell | Eisen | 0 | 5 | 1 | 0.01 | 0.012 | 0.35 | T3 | T | S | | |
| VG 024 Gefell | Mangan | 0 | 5 | 3 | 0.053 | 0.053 | 0.065 | T3 | T | S | | |
| VG 024 Gefell | Nickel | 0 | 5 | 1 | 0.008 | 0.014 | 0.023 | T3 | T | S | | |
| VG 024 Gefell | Trübung | 0 | 5 | 1 | 0.06 | 0.27 | 1.79 | T3 | T | S | | |
| VG 030 Langenbuch | Eisen | 0 | 5 | 1 | 0.01 | 0.024 | 0.26 | T3 | T | S | | |
| VG 030 Langenbuch | Trübung | 0 | 14 | 1 | 0.17 | 0.2 | 1.48 | T3 | T | S | | |
| VG 035 Blankenberg, mittlere Zone | Wasserstoffionenkonzentration | 0 | 6 | 1 | 6.41 | 6.92 | 7.37 | T1 | T | S | | |
| VG 009 SL Seifersdorf | Geruch | 0 | 3 | 1 | | true | | P6 | O1 | S | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|------|---|---|------|------|------|----------------------|--------------------|------------------|---|
| VG 009 SL Seifersdorf | Geschmack | 0 | 7 | 1 | | true | | | P6 | O1 | S |
| VG 009 SL Seifersdorf | Trübung | 0 | 7 | 2 | 0.21 | 0.3 | 3.14 | T2 T2 T7 T7 | P2 T P2 T | S S S S | |
| VG 010 Neudeck | Clostridium perfringens | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | C3 | T | S | |
| VG 012 HB Herrenreuth | Coliforme Bakterien | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | P6 T3 | P2 P2 | S S | |
| VG 014 HB Görschnitz (Sachsen) | Coliforme Bakterien | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | P6 T3 | P2 P2 | S S | |
| VG 015 VST Fröbersgrün (Sachsen) | Coliforme Bakterien | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 45 | P6 T3 | P2 P2 | S S | |
| VG 005 Dobitschen | Sulfat | 1121 | 3 | 3 | 280 | 307 | 323 | C3 | O1 | L | |
| VG 011 Sturm, Langenleuba-Niederh., Boderitz | Coliforme Bakterien | 72 | 3 | 1 | 0 | 0 | 118 | T7 | T | S | |
| VG 013 Tautenhain | Wasserstoffionenkonzentration | 1300 | 7 | 1 | 6.43 | 7.56 | 7.67 | T2 | P1 | S | |

Anmerkungen: (1) Zur Beschreibung der Codes für die Ursache einer Nichteinhaltung siehe Tabelle 7. (2) Zur Beschreibung der Codes für Abhilfemaßnahmen bei Nichteinhaltung siehe Tabelle 8. (3) Zur Beschreibung der Codes für den Zeitrahmen der Abhilfemaßnahmen siehe Tabelle 9.

Tabelle 7

| Codes für die Ursachen einer Nichteinhaltung | |
|---|--|
| CODE | Erläuterung der Ursache |
| C für Einzugsgebiet, zurückzuführen auf: | |
| C1 | Ursache im Einzugsgebiet: Dokumentierte, anhaltende Verschmutzung durch industrielle, kommunale oder landwirtschaftliche Tätigkeit |
| C2 | Ursache im Einzugsgebiet: Unbeabsichtigte Verschmutzung |
| C3 | Ursache im Einzugsgebiet: Natürliche (hydrogeologische) Einwirkungen |
| C4 | Ursache im Einzugsgebiet: Böswillige Handlung |
| C5 | Ursache im Einzugsgebiet: Sonstiges |
| T für Aufbereitung, zurückzuführen auf: | |
| T1 | Ursache in der Aufbereitungsanlage: Dauerhaft unzureichende Aufbereitung |
| T2 | Ursache in der Aufbereitungsanlage: Akute Betriebsstörung oder -beschädigung |
| T3 | Ursache in der Aufbereitungsanlage: Unzureichende chemische Dosierung |
| T4 | Ursache in der Aufbereitungsanlage: Bildung von Desinfektionsnebenprodukten |
| T5 | Ursache in der Aufbereitungsanlage: Böswillige Handlung |
| T6 | Ursache in der Aufbereitungsanlage: Menschliches Versagen |
| T7 | Ursache in der Aufbereitungsanlage: Sonstiges |
| P für öffentliches Verteilungsnetz, zurückzuführen auf: | |
| P1 | Ursache im öffentlichen Verteilungsnetz: Kontaminationen, die auf Defekte oder Brüche im Verteilungssystem (incl. Wasserbehältern) - verursacht durch Menschen, Tiere oder Pflanzen - zurückzuführen sind. |
| P2 | Ursache im öffentlichen Verteilungsnetz: Unzulässige Querverbindung |
| P3 | Ursache im öffentlichen Verteilungsnetz: Übergang aus Baustoffen |
| P4 | Ursache im öffentlichen Verteilungsnetz: Ursache im öffentlichen Verteilungsnetz: Biofilmbefall |
| P5 | Ursache im öffentlichen Verteilungsnetz: Böswillige Handlung |
| P6 | Ursache im öffentlichen Verteilungsnetz: Sonstiges |
| D für Trinkwasser-Installation, zurückzuführen auf: | |
| D1 | Ursache in der Trinkwasser-Installation: Externe Verschmutzung |
| D2 | Ursache in der Trinkwasser-Installation: Unzulässige Querverbindung |
| D3 | Ursache in der Trinkwasser-Installation: Übergang aus Baustoffen |
| D4 | Ursache in der Trinkwasser-Installation: Biofilmbildung |
| D5 | Ursache in der Trinkwasser-Installation: Böswillige Handlung |
| D6 | Ursache in der Trinkwasser-Installation: Sonstiges |

Tabelle 8

| Codes für Abhilfemaßnahmen bei Nichteinhaltung | |
|--|--|
| CODE | Beschreibung der Abhilfemaßnahme |
| C für Einzugsgebiet | |
| C1 | Abhilfemaßnahme(n) im Einzugsgebiet: Maßnahme(n) zur Behebung bzw. Minderung der Ursache |

| | |
|---|---|
| C2 | Abhilfemaßnahme(n) im Einzugsgebiet: Maßnahme(n) zum Ersatz der Wasserressource |
| T für Aufbereitung | |
| T | Abhilfemaßnahme(n) in der Aufbereitung: Einführung, Aufrüstung oder Ertüchtigung der Aufbereitung |
| P für öffentliches Verteilungsnetz | |
| P1 | Abhilfemaßnahme(n) im öffentlichen Verteilungsnetz: Austausch, Abtrennung oder Reparatur defekter Teile |
| P2 | Abhilfemaßnahme(n) im öffentlichen Verteilungsnetz: Mechanische/chemische Reinigung und/oder Desinfektion verunreinigter Teile |
| D für Trinkwasser-Installation, einschließlich Trinkwasser-Installationen (Hausinstallationen), aus denen Wasser an die Öffentlichkeit abgegeben wird | |
| D1 | Abhilfemaßnahme(n) in der Trinkwasser-Installation: Austausch, Abtrennung oder Reparatur defekter Teile |
| D2 | Abhilfemaßnahme(n) in der Trinkwasser-Installation: Mechanische/chemische Reinigung und/oder Desinfektion verunreinigter Teile |
| S Sicherungsmaßnahmen, um Zutritt durch Unbefugte zu verhindern | |
| S1 | Sicherungsmaßnahmen: Sicherungsmaßnahmen, um Zutritt durch Unbefugte zu verhindern |
| O Sonstiges | |
| O1 | Sonstige Maßnahmen im Versorgungsgebiet |
| E Notfallmaßnahmen im Sinne der Verbrauchergesundheit und -sicherheit | |
| E1 | Notfallmaßnahmen im Sinne der Verbrauchergesundheit und -sicherheit: Benachrichtigung der Verbraucher und Anweisungen (z.B. Entnahmeverbot, Abkochgebot, vorübergehende Gebrauchseinschränkung) |
| E2 | Notfallmaßnahmen im Sinne der Verbrauchergesundheit und -sicherheit: Vorübergehende Bereitstellung einer alternativen Trinkwasserversorgung (z.B. Wasser in Flaschen, Behältern, Tankwagen) |

Tabelle 9

| Codes für den Zeitrahmen der Abhilfemaßnahmen | |
|---|---|
| CODE | Zeitrahmen |
| L | Zeitrahmen der Abhilfemaßnahmen: Langfristig, d.h. mehr als ein Jahr |
| M | Zeitrahmen der Abhilfemaßnahmen: Mittelfristig, d.h. mehr als 30 Tage, aber nicht mehr als ein Jahr |
| S | Zeitrahmen der Abhilfemaßnahmen: Kurzfristig, d.h. nicht mehr als 30 Tage |

Tabelle 10

| Kommunikation der im Land verfügbaren Informationen über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch | | |
|--|--|-----------------------------|
| Kategorie | TrinkwV_2_7: Gemäß Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) und für Wasserversorgungsgebiete > 2.7 m³/Tag. | |
| Mitgliedstaat/Land | Thüringen | |
| Jahr | 2013 | |
| Median | Ja/Nein | Ort der Information (1) |
| 8.1 Webseite | Ja | zuständiger Wasserversorger |
| 8.2 Jahresbericht (Land) | Ja | TLV, intern |
| 8.3 Jahresbericht (regional) | Nein | |
| 8.4 Informationsblätter | Ja | zuständiger Wasserversorger |
| 8.5 Rundschreiben | Nein | |
| 8.6 Wasserrechnungen (2) | Nein | |
| 8.7 Öffentliche Veranstaltungen | Nein | |
| 8.8 Lokalzeitungen | Ja | Lokalredaktion d. Zeitung |
| 8.9 Öffentlich zugängliche Akten (3) | Nein | |
| 8.10 Sonstiges | Nein | |

Anmerkungen: (1) Benennt Stelle, an die sich die EU-Kommission wenden kann, um die jeweils aufgeführten Arten von Informationen zu erhalten. (2) Informationen zur Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch in den Wasserrechnungen an die Kunden. (3) Hier sind Akten gemeint, die vom Wasserversorger, dem Gemeinderat oder der Regierungsbehörde bzw. dem Ministerium geführt und von jedermann während der Öffnungszeiten eingesehen werden können.

Tabelle 11

| Art der im Land öffentlich zugänglichen Informationen | | |
|---|--|-------------------------|
| Kategorie | TrinkwV_2_7: Gemäß Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) und für Wasserversorgungsgebiete > 2.7 m³/Tag. | |
| Mitgliedstaat/Land | Thüringen | |
| Jahr | 2013 | |
| Art der verfügbaren Informationen | Ja/Nein | Ort der Information (1) |

| | | |
|--|-------------|------------------------|
| 9.1 Landesweite Zusammenfassung über die Einhaltung der TW-RL | Nein | |
| 9.2 Regionale Zusammenfassung über die Einhaltung der TW-RL | Nein | |
| 9.3 Zusammenfassung der Einhaltung der TW-RL bezogen auf das WVG | Nein | |
| 9.4 Einzelne Überwachungsergebnisse für das WVG | Ja | Wasserversorger |
| 9.5 Überwachungsergebnisse für kleine WVG (in denen im Durchschnitt 10 bis 1000 m ³ /Tag verteilt oder 50 bis 5000 Personen versorgt werden) | Ja | Wasserversorger |
| 9.6 Überwachungsergebnisse für sehr kleine WVG (in denen im Durchschnitt weniger als 10 m ³ /Tag verteilt oder weniger als 50 Personen versorgt werden) | Nein | |
| 9.7 Informationen über Einhaltung strengerer nationaler Standards | Nein | |
| 9.8 Informationen über Einhaltung zusätzlicher nationaler Standards | Nein | |
| 9.9 Informationen auf der Ebene eines WVG über Nichteinhaltungen | Nein | |
| 9.10 Informationen über die Trinkwasserressource(n) im betreffenden WVG | Ja | Wasserversorger |
| 9.11 Sonstiges | Nein | |
| Anmerkungen: (1) Benennt Stelle, an die sich die EU-Kommission wenden kann, um die jeweils aufgeführten Arten von Informationen zu erhalten. | | |